
Menu
HISTORY FILE MAP for year 2007
REALTIME
PLAYBACK
RECALLED REALTIME
RECALLED PLAYBACK
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
080.00:40-01:03 23m of realtime 1024bps data lost during one-way to two-way transition at DSS-34. Problem solved by changing to back-up receiver. No DR raised.